1. Otevřít "Nastavení"



2. Klikněte na "Přístroje", poté na "Diagnostická jednotka" a potvrďte kliknutím na "Hledám"

Brogram	niisteois	Eupkce programu	Rozhraní
2.	1. prisubje	Parkce programa	I SOLETI MET
Diagnostická jednotka	Diagnostická jednotka		
Coolius 2700	Tun die en estielté is du stier		
	SNOOPER+ BT	~	
	USB-Port: Snooper+ BT (COM3)		
	BT: WOW Snooper+ BT 202424		
	3.		
	Hledám		
Zavřít		Vista-BT	Obnovit mikroprogramové vyb
	•		

 Připojte komunikátor k počítači pomocí USB kabelu a k vozidlu pomocí kabelu OBD. Potvrďte kliknutím na políčko "Pokračovat". Pokud chcete spárovat pouze přes Bluetooth klikněte na políčko "Přeskočit".

WOW! 5.00.3				_ 0 ×
		Funkce		
	Konfigurare dia			
	Ronngarado alas			
Připojte Snooper+ BT na port USB svého počítače. Zkontrolujte, zda je				
 kabel diagnostiky mezi vozidlem a Snooper+ BT správně připojen bílá/modrá kontrolka napájení svíti 	ýa			
1.		?		
Pokračovat		přeskok	Přerušit	

4. Po dohledání USB připojení potvrďte kliknutím na "OK"

Funkce
Konngarace naturala ungelosaky.
Byla nalezena näsledující Snooper+ BT. Zvolte Snooper+ BT, které má být použito.
Snooper+ BT (COM3) v
Hiedám manuální zadání OK Přerušit

5. Pro spárování přes Bluetooth klikněte na **"Pokračovat"** V případě že, chcete pracovat pouze přes USB připojení, můžete tento krok přeskočit kliknutím na políčko **"Přeskočit"**

9 WOWI 5003				
Funkce				
Konfigurace diagnostického hardwaru!				
Snooper+ BT se vyhledává pomocí systému Bluetooth. Zkontrolujte,				
e zda je systém Bluetocht ve vašem počítači zapnutý (viditelný modrý symbol Bluetocth), e zda není připojený žádný kabel USB na Snooper+ BT				
, ● zda je správně připojený kabel diagnostiky mezi vozidlem a Snooper+ BT				
• zda svítí bílá/modrá kontrolka napájení				
?				
Pokračovat přeskok Přerušit				

6. Kliknutím na políčko **"OK"** dokončíte spárování a vaše diagnostika je připravena k diagnostikování vozidla.

👳 WO	W15003				
	Funkce				
ł					
Konfigurace hardwaru diagnostiky!					
V okolí byla nalezena následující zařízení Bluetooth. Zvolte Snooper+ BT, které má být použito.					
Upozornění Jestilže Snooper+ BTnení uvedeno v seznamu, mělo by se provést nové vyhledávání.					
WOW Snooper+ BT 202424					
	Hiedám manuálni zadání OK	Přerušit			